Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1
Teléfono y Fax 956 402 749
Chiclana, Cádiz

FABRICA DE PINTURAS

FICHA TECNICA

PRODUCTO: PASTA PETREA LISA

REVESTIMIENTO DE ALTA CALIDAD ESPECIALMENTE INDICADO PARA LAS FACHADAS. SU FORMULA REALIZADA CON LAS MEJORES RESINAS ACRILICAS ESTIRENADAS Y PURAS, LES DA UNA CONSISTENCIA INSUPERABLE.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO: Mate.
COLOR: Blanco y según carta de colores FAMALUZ
VISCOSIDAD: 118 +/- 15 u.k. (unid. Krebs) a 25º +/- 10ºc
FINURA: 5,3 +/- 1 h.g. (Grados Hegman)
DENSIDAD: 1,93 +/- 0,10 gr. / cc.
CUBRICION: Excelente.
BLANCURA: Máxima.
DILUYENTE: Agua.
LIMPIEZA DE UTILES: Agua mientras estén frescos.
DENSIDAD: 1,320 + ó – 0,05 gr. /cc.
RENDIMIENTO: De 3 a 4 m2/ kg. y mano, según soporte.
TIEMPO DE SECADO: Seco 2 horas. Repintable 24 horas.
ALMACENAMIENTO: Aproximadamente un año en locales libres de heladas.
Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.

TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: + 5º C.
NO ES TOXICO NI INFLAMABLE
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INFORME TÉCNICO

Excelente adherencia, impermeabilidad al agua de lluvia, transpiración de la superficie y resistencia a la intemperie, así como, buena cubrición, blancura, rendimiento y aplicación.

Pintura ideal para la decoración y protección de fachadas y exteriores en general, sobre cemento, ladrillo, fibrocemento, etc.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:

***** Superficies nuevas: Eliminar todo el polvo, grasa y suciedad, corregir todas las imperfecciones y hendiduras con cemento, yeso, etc. según el material con que esté construida la pared.

* Superficies ya pintadas: Eliminar toda la pintura anterior que esté en mal estado de adherencia, polvorienta o agrietadas, rascando con cepillo de púas de alambre, rasqueta, etc. Si hay manchas de moho álcalis o eflorescencias, deben eliminarse completamente.

MODO DE EMPLEO

- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- La primera mano debe diluirse al 15 % de agua para obtener mejor impregnación y las sucesivas manos al 10 % hasta conseguir el acabado deseado.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35º C.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.

ENVASE Y ETIQUETADO

PRESENTACION: Envases de 15 l.

APLICACIÓN:

Limpiar y lijar la superficie antes de pintar.
Agitar bien el contenido del envase. Se diluye con agua.
Se aplica a brocha y rodillo.
Conservación: perfecta en botes cerrados.
Proteger de temperaturas inferiores a cero grados a fin de asegurar la adherencia de la pintura.
La superficie a aplicar debe hallarse en las más óptimas condiciones de limpieza y preparación.