



Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1
Teléfono y Fax 956 402 749
Chiclana, Cádiz

FABRICA DE PINTURAS



FICHA TECNICA

PRODUCTO: LATEX BRILLANTE

Producto indicado para el sellado de superficies porosas o blandas, a base de resinas vinílicas. Facilita la adherencia de las capas de pintura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PRESENTACION: Envases de 750 ml. 4 l. 15 l.

ACABADO: Brillante transparente.

COLOR: Blanco, adquiriendo transparencia al secar.

VISCOSIDAD: 125 +/- 10 u.k. (unid. Krebs) a 25° +/- 10°c

DENSIDAD: 1,09 +/- 0,10 gr.

DILUYENTE: Agua. Limpieza: Agua

SECADO: Al tacto de 2 a 4 horas. Repintado 24 h.

RENDIMIENTO: Depende de la porosidad del soporte y del uso a que se destine, así como del grado de dilución con que se emplee.

ALMACENAMIENTO: Aproximadamente un año en locales libres de heladas.

Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.

TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: + 5 c°

NO ES TOXICO NI INFLAMABLE.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INFORME TECNICO

El látex actúa como sellador y como reforzante de las pinturas plásticas, mejorando su adherencia en las superficies difíciles y transmitiéndoles una dureza y consistencia perfecta para soportar las inclemencias del tiempo.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

*** SUPERFICIES NUEVAS.** Si son de cemento eliminar posibles eflorescencias salinas con una disolución al 10 % de ácido clorhídrico (Salfumán). Aclarar después con abundante agua y dejar secar.

*** SUPERFICIES YA PINTADAS.** Lavar bien, eliminando polvo, grasas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.

Si la pintura vieja es sintética al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.

Proceder después como si se tratara de una superficie nueva.

No aplicar a pleno sol ni cuando el tiempo amenace lluvias fuertes.

MODO DE EMPLEO

- No aplicar sobre superficies húmedas.
- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35° C.
- Se puede aplicar con brocha rodillo o air-léss.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.

APLICACION

Limpiar y lijar la superficie antes de pintar.

Se aplica a brocha, rodillo o air-léss.

Conservación: perfecta en botes cerrados. Proteger de temperaturas inferiores a cero grados a fin de asegurar la adherencia de la pintura.

Se puede diluir con agua: 1 parte de látex por 6 u 8 de agua, si se emplea como imprimación.

Se puede mezclar con la pintura plástica como reforzante, moviendo a la vez que se va añadiendo.